

Steegsche Velden

Verkeers en Parkeer voorzieningen

Aandachtspunten na aanleg bestrating woonwijk zoals reeds bestaand op 01-10-2021 hedendaags

Locatie	Aandachtspunt	Uitleg bij aandachtspunt	Mogelijke oplossing	
1	Bomenbeemd langs rand Speeldonk en bijbehorende speeltuin van de Speeldonk	Er wordt veelvuldig tegen de rand geparkeerd van het speeltuintje aan de Speeldonk.	Kinderen lopen versneld uit het speeltuintje en zijn door (verkeerd) geparkeerde auto's onzichtbaar indien zij de Bomenbeemd op rennen.	Handhaving vragen om hier op te handhaven. Eventueel eerst de bewoners middels brief / mondelinge vermelding op de hoogte stellen voorafgaande aan handhaving hierop.
2	Bomenbeemd langs rand Speeldonk (paaltjes welke toetreding geven tot stoep Speeldonk)	Er wordt veelvuldig voor de paaltjes geparkeerd welke toetreding geven tot stoep Speeldonk.	Een ambulance / brandweer kan zo niet op de Speeldonk komen door blokkerende auto's.	Handhaving vragen om hier op te handhaven. Eventueel eerst de bewoners middels brief / mondelinge vermelding op de hoogte stellen voorafgaande aan handhaving hierop.
3	Dijkbeemd, Broekbeemd, Slootjesbeemd en Bomenbeemd.	Er wordt te vaak te hard gereden in deze wegen. Dit geldt eigenlijk voor de hele wijk, maar deze straten spannen de kroon, omdat ze lang en relatief recht zijn.	Kinderen lopen het gevaar omver gereden te worden. Dit is helaas al meerdere keren in de woonwijk gebeurt.	Verkeersluwe en vertragende maatregelen herzien/voorzien en handhaving toepassen indien noodzakelijk.

4	Speeldonk algemeen Bloemendonk algemeen Buurtdonk algemeen	Er wordt veelvuldig geparkeerd op de “stoep”	De speeldonk heeft een versmald stuk door groen voorziening. Door parkeren in dit stuk verhinderd dit ander verkeer dat hier doorheen moet. Er zijn te weinig parkeerplekken voorzien voor de Bloemendonk	Duidelijk maken middels parkeerborden dat dit niet is toegestaan. Indien nodig, middels handhaving of brief de bewoners hiervan op de hoogte stellen.
5	Speeldonk algemeen Bomenbeemd algemeen	Er wordt op de “stoep” kort op en tegenover opritten geparkeerd.	Het wordt voor bewoners onzichtbaar om kinderen te zien vanuit de oprit. Inparkeren op deze opritten wordt op deze wijze zo ook belemmerd.	Duidelijk maken middels parkeerborden dat dit niet is toegestaan. Indien nodig, middels handhaving of brief de bewoners hiervan op de hoogte stellen.
6	Hokkelstraat algemeen	De straat is te smal geworden voor het verkeer dat hier overheen moet. Bermen worden aan weerszijden geheel stuk gereden. Tevens ondervinden fietsers/wandelaars last van hardrijdend verkeer.	Zwaar vrachtverkeer, alsmede Loonwerkers vanuit boorderij achter op de Hokkelstraat veroorzaken vaak het veelvuldig buiten de bestrating rijden.	De straat verbreden en/of de berm verharden in enige wijze. Verdragende maatregelen nemen voor verkeer op deze weg zal ook een oplossing zijn. Het vrachtverkeer etc rijdt hier immers ook erg hard.

7	Liemdseweg algemeen Nieuwe Dijk algemeen	De straat is te smal geworden voor het verkeer dat hier overheen moet. Bermen worden aan weerszijden geheel stuk gereden. Tevens ondervinden fietsers/wandelaars last van hardrijdend verkeer.	Zwaar vrachtverkeer, alsmede Loonwerkers vanuit boorderij achter op de Hokkelstraat veroorzaken vaak het veelvuldig buiten de bestrating rijden.	De straat verbreden en/of de bermen verharden in enige wijze. Verdragende maatregelen nemen voor verkeer op deze weg zal ook een oplossing zijn. Wellicht autoluw maken of er een auto te gast maken op een fietspad.
8	Bomenbeemd (aan zijde Nieuwe Dijk)	Er zijn geen parkeervakken voorzien voor deze woningen.	Er wordt door gasten geparkeerd voor de woningen op de stoep.	Parkeervakken voorzien in dit stuk van de bestrating of om de hoek op de Nieuwe Dijk.
9	Parkeerruimte ten bate van de Speeldonk	Er zijn te weinig parkeervoorzieningen voorzien voor de Speeldonk (huurwoningen)	Er wordt veelvuldig verkeerd geparkeerd door de wijk heen (op de stoep of andere delen waar geen parkeerplek is voorzien)	Meer parkeerplekken voorzien aan de Broekbeemd middels grastegels of middels mogelijkheden elders in de wijk.
10	Gehele woonwijk	Er zijn geen afvalbakken voor ontlasting van honden door de wijk heen.	Er word veelvuldig ontlasting van honden gevonden door de wijk heen.	Het plaatsen van een aantal honden ontlasting afvalbakken verspreid over de woonwijk heen. Wij kunnen eventueel een voorstel doen voor locaties.
11	Tunnel Hokkelstraat	Het tunneltje is erg krap bemeten.	door het toenemend verkeer ontstaat er steeds vaker een onveilige situatie	Evaluëren/oplossen wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot toegang via het tunneltje.
12	Wijk algemeen	Er is slecht "ingeveegd" op diverse locaties in de woonwijk.	Hierdoor kan losliggende bestrating ontstaan met gevaarlijke gevolgen	Evaluëren waar beter ingeveegd kan worden en dit herstellen. Indien wenselijk kunnen wij dit voor u opnemen

13	Voetgangerspad tussen Slootjesbeemd/Bloemendonk	Voetgangerspad in het midden tussen Slootjesbeemd/Bloemendonk is slecht aangelegd	Bestrating is geheel slordig aangelegd. Hierdoor kunnen voetgangers struikelen.	Voetpad herstellen.
14	Voor woning Dijkbeemd 22	Bestrating is bij aanleg nutsvoorziening slecht hersteld.	Bestrating en goot zijn slordig hersteld waardoor voetgangers kunnen struikelen.	Bestrating en goot herstellen.
15	Bomenbeemd 16 / Bomenbeemd 13	Hoogte verschil tussen goot met put voor oprit te groot.	De auto van betreffende bewoners raakt het straatniveau bij oprijden van de oprit.	Beoordelen en indien nodig een oplossing bedenken met bewoners.
16	Kliko locatie naast parkeervakken tbv speeldonk	Slecht zichtbare dunne ijzerdraadjes als omheining	'loop' route is kun je je wel lelijk bezeren. Met name gevaarlijk voor kleine kinderen.	Een andere goed zichtbare vorm van afrastering.
17	De Bloemendonk algemeen	Bestrating laat al vele problemen zien in aanleg	De Bloemendonk is niet op gebroken puin aangelegd zoals de rest van de wijk, en heeft veel te lijden gehad van bouwverkeer wat er toch doorheen reed. Dat zal waarschijnlijk weer gebeuren bij de bouw van Steegsche Velden Noord	Opnieuw bestraten zodra de huizen aan de bloemendonk voor Steegsche velden noord klaar zijn.
18	Parkeervakken langs Liemdseweg	Er wordt veelvuldig hard gereden langs deze vakken.	Uit en instappen langs deze weg is rondweg gevaarlijk	Vertragende maatregelen nemen in het eerste stuk van de Liemdseweg